




• **Внимание** : отключайте устройство от источника электропитания перед проведением работ

• **Технические характеристики**

	T° 	100 - 240 V 50/60 Hz	① 	②  	③  + 
Max.	35°C		600 W	600 W	600 VA
			400 W	400 W	400 VA
			300 W	300 W	300 VA
Min.			40 W	40 W	40 VA


• **Подключение**



- ① Лампы накаливания
- ② Галогенные лампы 100 - 240 В
- ③ Галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором

- **Важно** : Несоблюдение схем подключения, превышение значений приводимых в таблице (напряжение, мощность, температура, частота и пр.), слишком низкая мощность нагрузки, вызывающая мигание, приводят к выходу прибора из строя. При расчете мощности необходимо учитывать потери трансформатора. Минимальная нагрузка ферромагнитных трансформаторов - не менее 60 % от их номинальной мощности
- Незначительное нагревание поверхности устройства не влияет на его нормальную работу и безопасность пользователя

• **Монтаж**



• **Функционирование**

